色表現とキャリブレーション

兼松 圭 †,††

- † 九州大学 芸術工学研究院
- † † 九州大学 芸術工学研究院 応用知覚研究センター

"Color Description and Calibration" by Tama Kanematsu (Faculty of Design, Kyushu Unviersity, Fukuoka/Research Center for Applied Perceptual Science, Faculty of Design, Kyushu University, Fukuoka)

キーワード:色,色表現,キャリブレーション,等色関数,色彩科学

まえがき

ディスプレイやタブレットを使って 実験や試験を行うとき、色をどのよう に定義すべきか迷ったことはないで しょうか? 先行研究で使われている 色を再現したいけど, どうすればよい かわからない…といった状況もあるで しょう. 本稿では主流な色の表記方法 から, ディスプレイに表示する色の キャリブレーション方法,ディスプレイ使用時のよくある注意点,の三つを 簡単に解説します.

色の表記方法

色の表記方法は、①色名表示、②RGB 値表示、③色度表示が主流です。

①の色名表示は、赤、緑、青などの 三原色、それらの中間色である黄色や 水色といった代表的な色を示すときに 有効です。色名は簡便に表記できる利 点がありますが、微妙な色合いの表現 には向きません。また、色名から想起 する色が個人ごとに異なる点にも注意 が必要です。標準化されたマンセル表 色系などの色名を用いることで、これ らの問題は軽減しますが、やはり厳密 な色の定義には向きません。 ②のRGB値表示は、三原色で構成されるディスプレイの入力値を示す方法です。①の色名表示と合わせてRGB値を表記することもあります。RGB値表記は色合いを表現できる利点があります。例えば、黄みがかった赤を表記したい場合には、RGB=(255,100,0)のように記載します。しかし、混色の経験が少ない場合には数値を見ても黄みがかった赤であると理解しにくいでしょう。

③の色度表示では、標準化された色度空間内の座標で色を定義します。色度とは、三原色で表現される色を平面上の座標で表す方法です。例えば、

CIE1931 xy色度図における色は、x, y = (0.3127, 0.3290) のように表記します. RGB値は輝度も情報に含みますが、色度は色のみを示します. 論文などでは色度と輝度の併記が一般的です. また,色度を使うことで個々のディスプレイによらない色の表現が"ある程度"は可能になります. よく使われる色度空間は,国際照明委員会 (CIE) が定めたCIE1931 xy色度,CIE1976 xy色度やCIE1976 L*a*b*色度などです. 色度空間ごとに特徴があるので,研究目的や実験設計に合わせて適切な色空間を用いることが重要です.

603 (50)

映像情報メディア学会誌 Vol. 79, No. 6, pp. 603~605(2025)

色をディスプレイに表示する

先の項目で述べたように,色表記は ①色名,②RGB値,③色度の3種類が ありました.それぞれで表記された色 を手持ちのディスプレイに表示する方 法をご紹介します.

●色名の場合

色名しか情報がない場合は、自分で 色名に相当する色を決めなければなり ません.赤や青といった代表的な色名 はあまり問題ないですが、黄緑やピン クといった中間色は色を定義しにくい でしょう.参考先として、マンセル表 色系で定義された色相や、JISで定義 された慣用色名と RGB 値などがあり ます.

● RGB値の場合

RGB値で表記されていた場合, そ のRGB値の色を手持ちのディスプレ イにそのまま表示します. しかし, ディスプレイが変わると表示される色 も異なることに注意が必要です. 例え ば、白を表示したとしても、スマート フォンとノートパソコン間でその明る さや色みが違うことに気が付きます. この違いは、ディスプレイの輝度範囲 やガンマ値, 色域がディスプレイ間で 異なるためです. そのため、例え RGB値が同じであっても過去の文献 と同じ色は表示できません. 文章には, ディスプレイの型番と世代やグレード を付記したノートPC名など、使用す る機材の詳細を正確に記載することが 大切です.

●色度の場合

色度の場合、その色度をディスプレイのRGB強度値に変換しなければなりません。変換方法に進む前に、はじめに色空間の概略を説明します。人間の視覚は、長波長・中波長・短波長光に感度をもつ3種類の錐体視細胞(L・M・S錐体)の応答に基づいているため、3色の光をさまざまな割合で混合することで多彩な色を知覚します。この割合を可視光の波長範囲で測定すると等色関数が得られます。図1はCIE1931 RGB色空間の等色関数を




図1 CIE1931 RGB 等色関数




図2 CIE1931 XYZ等色関数

示します. $\overline{r}(\lambda)$, $\overline{g}(\lambda)$, $\overline{b}(\lambda)$ はそれぞれ長波長光, 中波長光, 短波長光にピークがある三つの単色光の混合割合を示します. 負値がある RGB 色空間はなにかと不便だったため, 現在では改善された CIE1931 XYZ (図2) がよく使われます.

ここで、可視光範囲に放射強度をもつ光を $\bar{p}(\lambda)$ として、 $\bar{p}(\lambda)$ を表現する等色関数の各関数の強度を求めます。この強度を三刺激値といいます。刺激値は各関数と $\bar{p}(\lambda)$ の一致面積を示し、数式では、

$$X = \int_{\lambda} \overline{p}(\lambda) \overline{x}(\lambda) d\lambda \tag{1}$$

と表現されます. $\bar{p}(\lambda)$ がディスプレイの光ならば三つの単色光で構成されるので.

$$\overline{p}(\lambda) = \overline{p_r}(\lambda)R + \overline{p_g}(\lambda)G + \overline{p_b}(\lambda)B$$
 (2

となります.ここで, $\overline{p_r}(\lambda)$, $\overline{p_g}(\lambda)$, $\overline{p_b}(\lambda)$ はそれぞれ各単色光のスペクトル,R,G,B それぞれは,0から1で表現されるディスプレイの単色光強度です.式(1)はYとZでも同様であるので,式(2)とあわせて三刺激値XYZは行列式で表現できます.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \mathbf{T}^t \mathbf{P} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$
 (3)

ここで、TとPはそれぞれXYZ等色関数、ディスプレイの各単色光のスペクトルを列方向に配置した行列です。つまり、三刺激値は簡単な行列計算で求めることができます。

ここで、三刺激値Yは輝度であること、かつ三次元表現が直観的に把握しにくいため、式(4)の通り変換を行います.

$$x = X/(X+Y+Z)$$

 $y = Y/(X+Y+Z)$
 $x = Z/(X+Y+Z)$ (4)

このx とy が色空間における色度です。 三刺激値Y が輝度なので,x とy の色度とあわせてxyY 色空間と呼ぶこともあます。

あるXYZに相当するRGBの三刺激値は、 T^*P をMと置いた変換行列の逆行列から次のように求まります。

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$
 (5)

式(5)によって、任意のxy色度を表示するために必要なディスプレイのRGB強度が求まります。このRGB強度は0から1に正規化された輝度で表現されているので、ディスプレイの最高輝度とガンマ値からディスプレイの入力値へ変換してください。

XYZ等色関数はWebから入手可能です¹⁾.一方,ディスプレイの分光特性は分光放射計で測定しなければならず,入手が難しい場合があります.そのような場合でも,ディスプレイの各単色光のxy色度と輝度がわかれば変換行列Mを求められます.xy色度と輝度は色彩計で測定できます.色彩計は精度が少し悪くなるものの比較的安価なため,入手しやすい利点があります.

xy 色度と輝度から変換行列*M* について求めます. 例えば,赤の三刺激値では, **C**分

№ 式(3)は式(6)のように表現されます。

$$\begin{bmatrix} X_r \\ Y_r \\ Z_r \end{bmatrix} = \boldsymbol{M} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

ここで X_r は測定された赤のxy色度から求められたXYZ三刺激値です。緑と青

の刺激値についても同様であるため, 変換行列**M**はディスプレイのXYZ刺 激値のみで表現できます(式(7)).

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} X_r & X_g & X_b \\ Y_r & Y_g & Y_b \\ Z_r & Z_g & Z_b \end{bmatrix} \tag{7}$$

最終的に、xyY色空間とXYZ三刺激値の変換は次の通りです。

$$X = Y \frac{x}{y}$$

 $Y =$ 輝度 (8),(9),(10)
 $Z = Y \frac{1-x-y}{y}$

色表示の注意点

● 液晶ディスプレイの待機時間

液晶ディスプレイのバックライトは, 画面表示開始時から徐々に暗くなり, 数十分で明るさが一定になります.測 定や実験前には,ディスプレイを一定 時間は起動しておき明るさを安定させ るとよいでしょう.ディスプレイの特 性を知るために,事前に明るさ変化を 測定することも重要です.

●ダイナミックコントラストレンジー部のディスプレイには、見た目を

よくしたり、発熱や消費電力を抑える ために画面の明るさを動的に調整する 機能が搭載されています。機能がある か確認するには、ディスプレイに黒背 景と白い矩形を表示し、その矩形サイ ズを変更してみてください。矩形サイ ズに応じて画面の明るさが変わる場合 は調整機能が働いています。動的に明 るさが変わる場合、上記の色度変換は 成立しません。大画面テレビや、明る いディスプレイ、有機ELディスプレ イなどの使用は特に注意が必要です。 ディスプレイの設定から機能を停止で きる場合もあります.

●広色域ディスプレイ

等色関数には個人差があり、標準化された等色関数と色の見えが一致しないことがあります。特に、狭帯域スペクトルを使用した広色域ディスプレイでは、その個人差が顕著になる可能性が指摘されています²⁾。検証の目的によっては、広色域ディスプレイが適さない場合があります。

むすび

本稿では、色の表記方法から表示方 法について、色彩科学のごく一部を抜 粋し概説させていただきました. 心理 物理学的手法と実験・観察に基づいた 色彩科学による色の表現は、議論と精密な検討が重ねられた学問領域です。 感覚上の色をどのように定義しどのように表記するか、という点に学問上の面白さがあるでしょう。さらに詳細を知りたい場合は、『色彩工学の基礎』3 といった書籍をおすすめいたします。 また、色度変換の変換行列を求める計 算過程は一部のみを示しました。詳細 はStockmanとBrainardによる解説を おすすめいたします⁴⁾.

(2025年7月31日受付)

参考文献

- 1) A. Stockman: "CVRL main", http://www.cvrl.org/
- R. Ramanath: "Minimizing observer metamerism in display systems", Color Research & Application 34, 391-398 (2009)
- 3) 池田光男: "色彩工学の基礎", 朝倉書店 (1980)
- A. Stockman and D.H. Brainard: "Handbook of Optics: Volume III", In Color vision mechanisms (2010), doi:10.1016/0042-6989(84)90032-4



兼松 圭

2022年,豊橋技術科 学大学大学院博士課 程修了.同年より, 九州大学大学院芸術 工学研究院メディア 設計部門助教(特定

プロジェクト教員). 視覚・色覚・錯視, 心理物理実験を専門とし, 網膜や初期視 覚野に注目して色覚メカニズムを解明す る研究に従事. 博士(工学).